



# Měřič vlhkosti a pH půdy, osvětlení a teploty - 4 v 1

Měřič vlhkosti půdy, pH, osvětlení a teploty se zobrazením na LCD displeji  
Ideální pomocník pro pěstitele květin či zeleniny



## Popis



A - Indikace intenzity světla v 9 stupních (LOW-, LOW, LOW+, NOR-, NOR, NOR+ HGH-, HGH, HGH+)

B - Indikace zobrazení PH

C - Zobrazení PH (3,5 - 9) a teploty (-9 °C - +50 °C), podle přepnutí přepínače

D - Indikace vlhkosti v 5 stupních (DRY+, DRY, NOR, WET, WET+)

E - Indikace zobrazení teploty

F - Ukazatel vybité baterie

## Instalace baterie

Pouzdro na baterii je na zadní straně měřiče.

- Stiskněte západku krytky a krytku odklopte
- Připojte baterii ke konektoru a vložte do pouzdra
- Zaklapněte krytku pouzdra baterie

## Měření osvětlení

- Zapněte měřič stiskem tlačítka **ON**
- Namiřte senzor osvětlení směrem ke zdroji světla
- Úroveň intenzity se zobrazí na LCD displeji (LOW- = nejnižší úroveň, HGH+ = nejvyšší úroveň)
- Měřič vypněte přidržetím tlačítka **OFF**

## Měření PH

- Přepněte přepínač na zadní straně do polohy PH
- Zapněte měřič stiskem tlačítka **ON**
- Zapíchněte sondu do půdy (ideálně do hloubky kořenů vedle rostliny), dbejte, abyste neporušili kořenový systém.
- Vyčkejte cca 10 sekund, na displeji odečtěte úroveň PH
- Pro kontrolu ověřte pH na více místech okolo rostliny
- Pokud je půda příliš suchá, může docházet k chybnému měření, půdu v tom případě zalijte.
- Měřič vypněte přidržením tlačítka **OFF**
- Po ukončení měření sondu důkladně očistěte

## Měření vlhkosti půdy

- Zapněte měřič stiskem tlačítka **ON**
- Zapíchněte sondu do půdy (ideálně do hloubky kořenů vedle rostliny), dbejte, abyste neporušili kořenový systém.
- Vyčkejte cca 10 sekund, na displeji odečtěte úroveň vlhkosti (DRY+ = velmi suchá půda, WET+ = velmi vlhká půda)
- Pro kontrolu ověřte vlhkost na více místech okolo rostliny
- Měřič vypněte přidržením tlačítka **OFF**
- Po ukončení měření sondu důkladně očistěte

## Upozornění

- Měřič je určen pro měření vlastností zeminy
- Dbejte, aby měřicí sonda nepřišla do kontaktu s kovem
- Nepoužívejte sondu na prohrabávání zeminy apod.
- Sondu neohýbejte
- Po použití sondu důkladně očistěte, zabráníte tak oxidaci
- Vysloužilé elektrozařízení ani vybité baterie nevyhazujte do komunálního odpadu, ale odevzdejte na místě zpětného odběru



## Technická specifikace:

Rozsah měření pH	3,5 - 9 (po 0.5)
rozsah měření teploty	-9 °C – +50 °C
Měření osvětlení	zobrazení osvětlení symboly na displeji (9 úrovní)
Měření vlhkosti	zobrazení vlhkosti symboly na displeji (5 úrovní)
Napájení	Baterie 9 V, indikace vybité baterie, automatické vypnutí

AHC-BONN-PRAHA sro  
Luštěnická 672, 197 00 Praha 9 - Kbely  
Tel. 286 854 392, Fax: 286 854 393  
E-mail: [info@ahc-bonn.cz](mailto:info@ahc-bonn.cz)  
[www.MojeNakupy.cz](http://www.MojeNakupy.cz)